



Polar G3 GPS sensor
INSTRUKCJA OBSŁUGI


1.




2.




3.



4.



5.



Gratulujemy! Jesteś teraz dumnym posiadaczem sensora Polar G3 GPS. Polar G3 dostarcza informacji na temat prędkości i dystansu we wszystkich sportach outdoorowych, używając technologii GPS.

Sensor G3 określa Twoje położenie mierząc odległość od przynajmniej czterech satelit. Sensor używa technologii Polar W.I.N.D. Technologia bezbrzewodowej transmisji informacji o prędkości i dystansie z częstotliwością 2.4 GHz jest kompatybilna z produktami Polar, takimi jak - RS800, który nagrywa i wyświetla te dane.

Polar G3 jest wytrzymały i wodoodporny - możesz polegać na jego wykonaniu, niezależnie, gdzie trenujesz!

Użytkowanie sensora Polar G3

Wkładanie baterii

1. Patrz Fot. 1 na początku instrukcji. Utwórz pokrywkę baterii przekręcając ją odwrotnie do ruchu wskazówek zegara za pomocą dużej monety.
2. Umieść baterię w środku plusem w stronę pokrywki.
3. Zamknij pokrywkę przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy użyciu dużej monety.

Noszenie sensora Polar G3

1. Naciśnij, aby otworzyć uchwyt - Fot. 2.
 2. Poluzuj rzep w uchwycie, dopasuj do obwodu ręki i przyczep opaskę - Fot. 3
- Możesz przypiąć sensor na pasku spodni lub z zewnątrz plecaka, nie używając opaski.

POLSKI

3. Umieść opaskę na ramieniu i przyczep Fot.
4. Noś sensor i odbiornik na tej samej ręce. Upewnij się, że tekst i symbole na sensorze skierowane są do góry na zewnątrz.

Włączanie i wyłączenie sensora G3

W celu uzyskania najlepszego sygnału z satelity, wyjdź na zewnątrz i z dala od wysokich budynków i drzew. Naciskając przycisk krótko, włącz sensor. Migające światło wskazuje tryb mocy (oszczędny/maks.). Następnie czerwone światełko zacznie migać - poszukiwanie sygnału z satelity - Fot. 5a. Otrzymywanie sygnału z satelity po włączeniu zajmuje średnio 30-60 sekund. Sensor odnajdzie sygnał szybciej, jeśli w tym czasie będziesz trzymał go nieruchomo. Następnie zielone światło zacznie migać - co oznacza odnalezienie sygnału z satelity i zlokalizowanie sensora. Twój sensor G3 jest teraz gotowy do działania.

Aby wyłączyć sensor, przytrzymaj przycisk przez około 1 sekundę. Zasilanie zostanie wyłączone automatycznie, jeśli sensor nie będzie w stanie zlokalizować satelity lub jeśli jego pozycja nie zmieni się przez min. 15 minut.

W celu uzyskania informacji, jak prędkość i dystans będą wyświetlane na ekranie Polara - patrz instrukcja obsługi odbiornika.

Zmianianie trybu poboru mocy

Możesz używać sensora G3 przy małym lub pełnym poborze mocy. Fabrycznie ustawionym jest tryb pełnego poboru mocy. Używając trybu oszczędnościowego, możesz zwiększyć żywotność baterii o ok. 40%. Dla osiągnięcia maksymalnej dokładności w pomiarze prędkości i dystansu, używaj trybu pełnego.

Kiedy sensor jest włączony, naciśnij przycisk na czas 5 mignięć diody, w celu zmiany trybu poboru mocy. Światło błysnie po obu stronach 4 razy; zielone oznacza wybór trybu pełnego; czerwone trybu oszczędnościowego.

Za każdym razem po włączeniu sensora, migające światło da Ci znać, jaki tryb poboru mocy jest w tym momencie wybrany.



Jeśli prędkość poruszania się przekroczy 55 km/h, zostanie podzielona przez 10. Na przykład, 56 km/h zostanie wyświetlone jako 5.6 km/h

Wymiana baterii

Czerwony wskaźnik baterii miga, gdy bateria jest słaba Fot. 5 b. Wymień baterię samodzielnie zgodnie z instrukcjami w użytkowaniu sensora Polar G3.

Używaj alkalicznych baterii o rozmiarze AA. W temperaturze 5 st.C lub niższej zalecamy używanie baterii litowych lub akumulatorów NiMH. Niska temperatura obniża żywotność baterii alkalicznych.



Przechowywać z dala od dzieci. W przypadku połknięcia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Konserwacja i użytkowanie

Poniższe instrukcje pomogą postępować zgodnie z wymogami gwarancyjnymi producenta.

- Pierz opaskę w pralce w temp 40 st. C. Przed praniem umieść opaskę w torebce lub sakiewce materiałowej. Nie namaczać, nie używać detergentów z wybielaczem lub zmiękczacza/płynu do płukania. Nie czyścić chemicznie. Nie wirować, nie prasować.
- Czyścić sensor wodą z delikatnym mydłem. Osuszać ręcznikiem. Nigdy nie używaj alkoholu lub materiałów ściernych (gąbki metalowej lub chemicznych środków czyszczących). Nigdy nie wkładaj sensora do pralki lub suszarki.
- Przechowuj sensor i opaskę w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać wilgotnego sensora w nieoddychającym opakowaniu lub torbach sportowych. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Serwisowanie

Podczas okresu gwarancji, serwis produktu może odbywać się jedynie w autoryzowanym serwisie firmy Polar. Gwarancja nie pokrywa szkód spowodowanych przez nieautoryzowany serwis. Patrz Międzynarodowa Ograniczona Gwarancja Polar.

Użytkowanie sensora G3 w wodzie.

Sensor G3 jest wodoodporny. Może być bezpiecznie noszony w czasie deszczu, podczas przekraczania rzek oraz w kajakarstwie. Pomiar GPS nie działa pod wodą.

Najczęściej mogące występować problemy

Jeśli odczyty prędkości i dystansu są nieregularne lub pokazywane jest zero, coś w Twoim otoczeniu może blokować odbiór sygnału z satelit (np. budynek lub forma terenu) Jeśli sensor nie może zlokalizować sygnału z satelit, nie będzie w stanie obliczyć swojego położenia Dlatego też wartości prędkości mogą wynosić zero. Odległość jest mierzona pomiędzy ostatnim miejscem, gdzie był zasięg (przed utratą zasięgu), a pierwszym po odzyskaniu zasięgu, w linii prostej (nie uwzględnia krzywizn, po których się poruszałeś).

Przy małych prędkościach (poniżej 3 km/h), dokładność spada, powodując błędy pomiarowe prędkości.

Jeśli przycisk nie odpowiada, przytrzymaj go przez 10 błysnięć diod w celu zresetowania sensora. Czerwone diody mrugną 2 razy po obu stronach, kiedy sensor zostanie zresetowany. Jeśli to nie pomoże, prawdopodobnie rozładowała się bateria.

Specyfikacja techniczna:

Częstotliwość nadawania:	2,4 GHz
Typ baterii:	Jedna bateria AA
Żywotność baterii przy włączonym trybie pełnym poboru mocy:	Średnio 10 godzin użytkowania w temp. (20 °C / 68 °F)*
Temperatura pracy:	-20 °C do +60 °C / -4 °F do 140 °F
Dokładność pomiaru odległości:	+/-2%
Dokładność pomiaru prędkości:	+/- 2km/h
Wodoodporność:	20 m
Materiał opaski:	34 % poliamid, 33 % polyester, 33 % guma. Pozostałe części: poliamid, silikon.

* Żywotność baterii zmienia się w zależności od typu baterii i temperatury.

Międzynarodowa Ograniczona Gwarancja firmy Polar

- Niniejsza Międzynarodowa Ograniczona Gwarancja firmy Polar Electro Inc. dotyczy konsumentów, którzy nabyli ten produkt w USA i Kanadzie. Niniejsza Międzynarodowa Ograniczona Gwarancja firmy Polar Electro Inc. dotyczy konsumentów, którzy nabyli ten produkt również w innych krajach.
- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy gwarantuje pierwszemu nabywcy tego produktu, że będzie on wolny od wad materiałowych i wykonawczych na okres dwóch lat od daty zakupu.
- **Prosimy zachować rachunek oraz Polar Consumer Service Card (Międzynarodową Gwarancję) Rachunek jest dowodem zakupu!**
- Gwarancja nie obejmuje baterii, uszkodzeń będących następstwem użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta, niewłaściwego użytkowania, użytkowania komercyjnego, uszkodzeń mechanicznych sensora lub opaski.

- Gwarancja nie pokrywa żadnych strat, kosztów lub wydatków, bezpośrednich, pośrednich lub przypadkowych, specjalnych, będących wynikiem użytkowania tego produktu. Podczas trwania okresu gwarancji produkt będzie naprawiony lub wymieniony nieodpłatnie w autoryzowanym serwisie firmy Polar.
- Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta mające zastosowanie w prawie krajowym lub na możliwość roszczenia praw przez konsumenta.



Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą 93/42/EEC.
Homologacja dostępna jest pod następującym adresem
www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że ten produkt jest urządzeniem elektronicznym objętym dyrektywą 2002/96/EC Parlamentu i Rady Europejskiej dotyczącą odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). W związku z tym produkt ten powinien być wyrzucony do odpowiednich pojemników na śmieci w krajach UE. Polar zachęca do minimalizacji wpływu śmieci na środowisko naturalne i ludzkie życie także poza granicami Unii Europejskiej, przez stosowanie się do lokalnego prawa dotyczącego utylizacji śmieci i tam gdzie to możliwe do segregacji odpadów elektronicznych.

Copyright © 2008 Polar Electro Oy, FIN-90440
KEMPELE, Finland.

Polar Electro Oy posiada certyfikaty ISO 9001:2000.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Instrukcja ta, ani jej fragmenty nie mogą być w żadnej formie rozprzestrzeniane i kopiowane bez pisemnej zgody Polar Electro Oy. Nazwy i loga oznaczone symbolem TM w tej instrukcji obsługi i lub na opakowaniu tego produktu są znakami towarowymi Polar Electro Oy. Nazwy i loga oznaczone symbolem ® w tej instrukcji obsługi i lub na opakowaniu tego produktu są zastrzeżonymi znakami towarowym Polar Electro Oy.

Dementi

Zawartość tej instrukcji służy jedynie do celów informacyjnych. Produkt, który został opisany może zmienić się bez wcześniejszego powiadomienia z powodu ciągłego rozwoju produktu prowadzonego przez producenta.

- Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji na inne opisane w instrukcji produkty oraz za treść ich instrukcji.
- Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nie jest odpowiedzialne za zniszczenia, straty, koszty i wydatki, bezpośrednio, pośrednio, ani przypadkowe związane z użytkowaniem niniejszej instrukcji i produktu.

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

POLAR®
LISTEN TO YOUR BODY